
Factor dinámico, K_v
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
$Q_v = 5$
$Q_v = 6$
$Q_v = 7$
$Q_v = 8$
$Q_v = 9$
$Q_v = 10$
$Q_v = 11$
Engrane con ensamble muy preciso
0
10
20
30
40
50
Velocidad en la línea de paso, V, en m/s